

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Однокомпонентная быстросохнущая противокоррозионная грунт-эмаль на основе комплексного синтетического пленкообразователя. Толерантна к степени подготовки поверхности. Образует атмосферостойкое покрытие, хорошо сохраняет цвет и внешний вид. Совместима со старыми покрытиями на основе алкидных, акриловых, эпоксидных и других смол.					
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	окружающей средь Наносится пОбладает вы	елезобетонных ко илцементных осно я в условиях агрес химических и пор м и холодном кли и до минус 30°С.	нструкций, цем ваний, шифера ссивной промы товых предпримате. Наносит кружающей срестойкостью.	ентно-песчаных, а и других, шленной среды		
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	конуса и проч.), пут	епроводов, экоду	ков, пешеходнь	пролетные строения ых переходов. Фасаді и других зданий		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ	РИСТИКИ					
Внешний вид	полуматовое, мато	вое				
Цвет	любой по желанию	заказчика, колеро	овка по RAL			
Время высыхания Доля нелетучих вещество по объему	При +20°С и относительной влажности воздуха 65%:					
V	4.0					
Количество слоев Вид упаковки	1-2 Металлическая тара: 22 кг					
РАСХОД	Толщина одного слоя	Минимальная	Типичная	Максимальная		
	Толщина сухой	40	60	80		
	пленки, мкм Толщина мокрой пленки, мкм	93	140	186		
	Теоретический расход, кг/м2	0,121	0,181	0,242		
	Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.					
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	методами и	ли до ст. St3 ручн	ым и механиче	∕₂ абразивоструйным еским инструментом ИСО 8501-1-2014		



материал разбавляют растворителем ЕСL 42 указанных ниже для различных способов разбавление производят с шагом 1%, но не боразбавления материала может привести к нестекающего слоя и защитных свойств покрытия При двухслойном нанесении и ремонтном окраш покрытий на основе эмалей типа ХВ, ХС, ГФ, ПФ и положительных температур окружающей сре используют растворитель ЕСL 41 или 43. При однослойном нанесении или окрашивани температурах окружающей среды используют ра 43. СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ Безвоздушное распыление Диаметр содавление: 1	е и сыль, ж щенные С; гсутстви минимуи егулирог или 43 нанесен олее 15 сниже ливании ли ЕСМ ды для	очищен кировы е от пос ие осад им на 3 вания в кол ния, п 5%. Ув ению и повер И-101 в я раз	нные от е пятна, сторонних дков; 3°С выше вязкости ичествах, ри этом еличение толщины ох старых условиях бавления ательных						
материал разбавляют растворителем ЕСL 42 указанных ниже для различных способов разбавление производят с шагом 1%, но не беразбавления материала может привести к нестекающего слоя и защитных свойств покрытия При двухслойном нанесении и ремонтном окраш покрытий на основе эмалей типа ХВ, ХС, ГФ, ПФ и положительных температур окружающей сре используют растворитель ЕСL 41 или 43. При однослойном нанесении или окрашивани температурах окружающей среды используют ра 43. СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ Безвоздушное распыление Диаметр содавление: 1	или 43 нанесен олее 15 сниже ливании ли ЕСМ ды для	в колния, п 5%. Увению повер 1-101 в я раз	ичествах, ри этом еличение толщины ох старых условиях бавления ательных						
давление: 1			нестекающего слоя и защитных свойств покрытия. При двухслойном нанесении и ремонтном окрашивании поверх старых покрытий на основе эмалей типа ХВ, ХС, ГФ, ПФ или ЕСМ-101 в условиях положительных температур окружающей среды для разбавления используют растворитель ЕСL 41 или 43. При однослойном нанесении или окрашивании при отрицательных температурах окружающей среды используют растворитель ЕСL 41 или						
Пневматическое распыление Диаметр согдавление: 2 НТИГРАФИТИ И СВЕТООТ Рекомендуе 15% раство	Диаметр сопла: 0,013-0,017", давление: 150-180 бар. Рекомендуемое разбавление: 0-5% растворителей ECL 41 или 43. Диаметр сопла: 1,3-1,7 мм, давление: 2,0-2,5 бар. Рекомендуемое разбавление: 5-15% растворителей ECL 41 или 43.								
Кисть, валик По дефектн полосовое с окрашивани изделий слю Рекомендуе 15 % раство	По дефектным поверхностям, полосовое окрашивание, окрашивание площади до 1 м2 и изделий сложной формы. Рекомендуемое разбавление: 5-15 % растворителей ECL 41 или 43.								
РЕЖИМЫ ПЕРЕКРЫТИЯ Температура -30°C - 20°C - 10°C 0°C 10°C	°C 2	20°C	30°C						
ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 60 Время, min 24 ч 18 ч 12 ч 6 ч 2		30 мин	20 мин						
MKM	Максимальный интервал перекрытия не ограничен								
ОЧИСТКА ECL 41, ксилол, Р-4. ИНСТРУМЕНТА	ECL 41, ксилол, Р-4.								
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ воздухообмене с использованием индивидуальні допускать попадания в органы дыхания и пищев материала на кожу немедленно промыть её тёпл	Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим ко-личеством воды.								



		Хранить материал следует в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до 40°С в закрытой таре вдали от источников тепла и воспламенения, исключив попадание на него влаги и прямых солнечных лучей.	
ГАРАНТИЙНЫЙ ХРАНЕНИЯ	СРОК	12 месяцев со дня изготовления.	

