

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫКРАСА

г. Москва «23» марта 2018 г.

Комиссия в составе:

Главного технолога ООО «Ви Сайбер» Власова В. А. и технолога ООО «Хелиос Рус» Ржанова В. М. осмотрела два образца металлических пластин, окрашенных в следующих условиях: относительная влажность 70%, температура поверхности 20С, температура воздуха 20С по схеме:

1. Схема № 1:

Эпоксидное грунтовочное покрытие Helios 2K грунтовка E-ZP - 2 слоя 100мкм
Грунтовочное акриловое покрытие ГР-102 – 2 слоя - 125 мкм

2. Схема № 2:

Эпоксидное грунтовочное покрытие Helios 2K грунтовка E-ZP - 2 слоя 100мкм
Светоотражающее акриловое покрытие СВ-101 - 2 слоя - 70 мкм

При визуальном осмотре окрашенных образцов дефектов в покрытиях не выявлено

(

_____).
указать какие дефекты

Выводы:

1. Покрытия ГР-102, СВ-101 соответствует всем свойствам, заявленным производителем.
2. Согласно ISO 12944:5 акриловые покрытия ГР-102, СВ-101 совместимы с эпоксидным материалом Helios 2K грунтовка E-ZP.
3. Подтверждается возможность применения грунтовочного покрытия Helios 2K грунтовка E-ZP в системе светоотражающих материалов (ГР-102 и СВ-101).

Власов В. А.

Ржанов В. М.




